А.А. Дайлидко О.А. Дайлидко

Электрические машины

Рекомендовано
Департаментом кадров и учебных заведений МПС России
в качестве учебного пособия
для студентов техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта

Дайлидко А.А., Дайлидко О.А.

д 12 Электрические машины: Учебное иллюстрированное пособие для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. — М.: УМК МПС России, 2002. — 43 с. ISBN 5-89035-011-0

В пособии в иллюстрированной форме излагаются принцип действия, характеристики, устройство и современные конструкции электрических машин постоянного и переменного тока, трансформаторов и преобразователей.

Пособие предназначено для студентов техникумов и колледжей электромеханических специальностей и может быть полезно специалистам, работающим в области производства и эксплуатации электрических машин и трансформаторов.


УДК 629.423.31:621.313 ББК 39.232

Рецензенты: Е.В. Козаченко — кандидат технических наук, главный технолог ГУ «Техноцентр» МПС РФ; Г.П. Нефедов — заведующий отделением Рязанского колледжа железнодорожного транспорта; М.Д. Глущенко — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электрические машины».

[©] Дайлидко А.А., Дайлидко О.А., 2002


[©] Учебно-методический кабинет МПС России, 2002

1. Принцип действия генератора постоянного тока




Перемещение проводника в магнитном поле


Если проводник перемещать в магнитном поле, то в нем будет индуктироваться ЭДС.



Правило правой руки

Направление ЭДС определяется правилом «правой руки». Руку надо расположить так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, отогнутый на 90° большой палец указывал направление движения проводника, тогда четыре вытянутых пальца покажут направление ЭДС.





Упрощенная модель генератора постоянного тока

Если два проводника выполнить в виде витка и расположить этот виток в пазах якоря, подключив его концы к двум медным изолированным друг от друга полукольцам, образующим простейший коллектор, то получим упрощенную модель генератора постоянного тока. Приводной двигатель вращает якорь генератора против часовой стрелки, благодаря чему в витке на якоре, вращающемся в магнитном поле постоянного магнита, наводится ЭДС. ЭДС снимается при помощи щеток A и B. K щеткам прдключают нагрузку R.


При перемещении проводника 2 под северным полюсом ($\alpha=90^{\circ}$) в нем наводится ЭДС, направленная из-за плоскости плаката, а когда он проходит под южным полюсом ($\alpha=270^{\circ}$) — за плоскость плаката. Таким образом, в проводнике 2 наводится переменная во времени ЭДС, изменяющая свое направление два раза за один оборот витка.

Для нормальной работы генератора нужно установить щетки так, чтобы наводимая в витке ЭДС была равна нулю в момент перехода щетки с одной пластины на другую ($\alpha=0^\circ$, $\alpha=180^\circ$, $\alpha=360^\circ$). Каждая из щеток будет соприкасаться только с той коллекторной пластиной и с тем проводником, которые находятся под полюсом данной полярности. При повороте якоря на 90° виток будет расположен так, что его проводники перемещаются вдоль магнитных линий поля, не пересекая их.

Если бы в машине не было коллектора, ток во внешней цепи (в нагрузке R) был бы переменным, но посредством коллектора и щеток переменный ток витка якоря преобразуется в пульсирующий во внешней цепи генератора, т.е. ток неизменный по направлению. Объясняется это тем, что в тот момент, когда ток в витке якоря меняет свое направление, происходит смена коллекторных пластин под щетками. Благодаря этому полярность щеток генера-


тора остается неизменной независимо от положения витка якоря.

2. Принцип действия двигателя постоянного тока




Проводник с током в магнитном поле

Если проводник длиной L поместить в магнитное поле с индукцией B и пропустить по нему ток I, то появится электромагнитная сила $F_{\text{эм}}$.




Правило левой руки

Левую руку надо расположить так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, четыре вытянутых пальца располагались по направлению тока в проводнике, тогда отогнутый на 90° большой палец укажет направление электромагнитной силы *F*.









Механизм появления электромагнитной силы

Линии магнитной индукции между поюсами распределяются равномерно и направлены от северного полюса к южному. Вокруг проводника с током линии магнитной индукции расположены в виде концентрических окружностей. Если проводник поместить в магнитное поле, то магнитные линии поля полюсов и проводника будут взаимодействовать между собой. В результирующем магнитном поле будут сгущенности и разряженности магнитых силовых линий. Магнитные силовые линии можно условно рассматривать как пружины, которые будут выталкивать проводник от сгущенности в сторону разряженности. Направление электромагнитной силы определяется по правилу «левой руки».





Упрощенная модель двигателя постоянного тока


Если к витку, подключенному к коллекторным пластинам, по которым контактируют щетки A и B, подвести ток I, то появится электромагнитная сила $F_{\text{эм}}$. Электромагнитная сила $F_{\text{эм}}$ и диаметр якоря D_a образуют пару сил — электромагнитный момент M и вращение его против часовой стрелки.

Устройство двигателя:

- 1 вал
- 2 передний подшипниковый щит;
- 3 коллектор;
- 4 щеткодержатели со щетками;
- 5 якорь;
- 6 главный полюс;
- 7 обмотка возбуждения;
- 8 станина;
- 9 задний подшипниковый щит;
- 10 вентилятор;
- 11 лапы;
- 12 подшипник

3. Элементы конструкции машины постоянного тока_


Главные полюсы



с бескаркасной полюсной катушкой

с каркасной полюсной катушкой 1 - станина; 2 - сердечник; 3 - полюсная катушка

Коллекторы




разборные

неразборные

1, 2 - втулки с клиновидными выступами; 3 - миканитовая манжета; 4 - коллекторная пластина; 5 - пластмасса; 6 - стопорное кольцо; 7 - стальное кольцо

Пазы якоря




полуоткрытый

открытый

1 - медные проводники; 2 - изоляция; 3 - клин; 4 - подкладка; 5 - прокладка

Щеткодержатели




радиальный

реактивный

1 - обойма; 2 - щетка; 3 - пружина; 4 - медный гибкий шунт; 5 - зажим; 6 - нажимная планка


4. Элементы конструкции машины постоянного тока_

Сердечник якоря




якорь без обмотки

стальной лист сердечника якоря




необмотанный якорь:

1— зубец; 2— паз; 3— вентиляционное отверстие; 4— нажимные шайбы; 5— обмотка якоря; 6— коллектор




Крепление сегментов стали якоря с помощью ласточкиных хвостов: 1 — вентиляционные распорки; 2 — лист стали якоря; 3 — стяжной болт; 4 — ребро ступицы якоря; 5 — лист ступицы якоря




Сердечник якоря с обмоткой:

1 — пакеты; 2 — каналы; 3 — лобовые части обмотки; 4 — коллектор; 5 — обмоткодержатель; 6 — нажимные шайбы (фланцы); 7 — бандаж


5. Петлевые обмотки якоря.




«Условные» щетки на обмотке якоря



Стороны секций в пазах якоря



Секция в пазах якоря



Параллельные ветви простой петлевой обмотки







Таблица соединений секционных сторон обмотки якоря

Последовательное соединение секций






Развернутая схема простой петлевой обмотки




Расположение геометрической нейтрали на якоре


6. Волновые обмотки якоря



Левоходовая волновая обмотка якоря




Правоходовая волновая обмотка якоря



Простая волновая обмотка якоря: 2p = 4; $Z_9 = S = K = 13$;

$$y = y_{\kappa} = 6; y_1 = 3; y_2 = 3$$



«Мертвая секция» в обмотке якоря






Таблица соединений секционных сторон волновой обмотки якоря




Параллельные ветви волновой обмотки




Перемычка в несимметричной волновой обмотке


7. Сложные обмотки якоря машин постоянного тока. _ Уравнительные соединения




Сложная петлевая обмотка якоря с уравнителями 1-го и 2-го рода



Сложная волновая обмотка с уравнителями 2-го рода




Комбинированная обмотка




Способы расположения уравнительных соединений:


1 – уравнители; 2 – обмотка якоря; 3 – коллектор




Магнитное поле машины в режиме холостого хода



Элементы магнитной цепи машины



Магнитное поле машины с радиальной системой вентиляции




Кривая намагничивания машины




Коэффициент зазора и распределение магнитной напряженности по высоте зубцов


9. Реакция якоря машины постоянного тока




Магнитное поле машины при холостом ходе



Распределение магнитной индукции в воздушном зазоре при холостом ходе




Магнитное поле якоря




Распределение магнитной индукции якоря в воздушном зазоре:

1 — максимальное значение МДС; 2 — реальное распределение МДС



Магнитное поле машины при нагрузке



Распределение магнитной индукции машины при нагрузке: 1 - уменьшение магнитной индукции из-за насыщения

10. Искрение на коллекторе электрических машин постоянного тока_

Причины, вызывающие искрение на коллекторе

Механические


- 1. Недостаточное нажатие на щетку.
- 2. Изменение формы коллектора (конусность, бочкообразность, овальность).
- 3. Загрязнение поверхности коллектора.
- 4. Выступание миканитовой прокладки над коллекторными пластинами.
- 5. Неплотное закрепление траверсы, пальцев, щеткодержателей.
- 6. Чрезмерный износ щеток.
- 7. Неправильно отрегулированный зазор между щеткодержателем и коллектором.
- 8. Излом пружины щеткодержателя.
- 9. Установлена щетка не той марки, что указана в паспорте машины.
- 10. После продорожки не снята фаска с коллекторных пластин.
- 11. Не удалены следы оплавлений коллектора.
- 12. Отпайка секций от петушков коллектора.
- 13. Перекос щетки в обойме щетко- держателя.
- 14. Обрыв медных шунтов от щетки.
- 15. Выкрашивание щеток и др.

Потенциальные

Вызываются действием реакции якоря, вследствие чего увеличивается напряжение между соседними коллекторными пластинами

Коммутационные


Создаются физическими процессами, происходящими в машине при переходе секций обмотки якоря из одной параллельной ветви в другую




Микрорельеф щетки, контактирующий с коллектором

Степень искрения	Характеристика степени искрения	Состояние коллектора и щеток
1 $1\frac{1}{4}$	Отсутствие искрения (темная коммутация) Слабое точечное искрение под небольшой частью щетки	Отсутствие почер- нения на коллекторе и нагара на щетках
$1\frac{1}{2}$	Слабое искрение под большей частью щетки	Появление следов почернения на коллекторе, легко устраняемых протиранием поверхности коллектора бензином, а также следов нагара на щетках
2	Искрение под всем краем щетки. Допускается только при кратковременных толчках нагрузки и перегрузки	Появление следов почернения на коллекторе, не устраняемых протиранием поверхности коллектора бензином, а также следов нагара на щетках
3	Значительное искрение под всем краем щетки с наличием крупных и вылетающих искр. Допускается только для моментов прямого (без реостатных ступеней) включения или реверсирования машин, если при этом коллектор и щетки остаются в состоянии, пригодном для дальнейшей работы	Значительное почернение на коллекторе, не устраняемое протиранием поверхности коллектора бензином, а также подгар и разрушение щеток

11. Коммутация в машинах постоянного тока




12. Улучшение коммутации в машинах постоянного тока




Установка добавочных полюсов: B_{κ} — магнитная индукция добавочных полюсов



Компенсационная обмотка




Сдвиг щеток с геометрической нейтрали



Поле якоря при сдвиге щеток с геометрической нейтрали




Круговой огонь по коллектору




Барьеры из изоляционного материала


13. Схемы генераторов постоянного тока




14. Характеристики генераторов постоянного тока




Характеристика холостого хода генератора постоянного тока независимого возбуждения




Нагрузочная характеристика и характеристический треугольник




Внешняя характеристика генератора независимого возбуждения



Построение внешней характеристики




Регулировочная характеристика




Характеристика короткого замыкания


15. Характеристики генераторов постоянного тока




Процесс самовозбуждения: 1 – характеристика холостого хода; 2 – прямая $I_{\rm B}R_{\rm B}=f(I_{\rm B})$; 3 – прямая $I_{\rm B}R_{\rm B}=f(I_{\rm B})$ – касательная к характеристике холостого хода




Характеристика самовозбуждения




Характеристика холостого хода генераторов с самовозбуждением



Внешние характеристики генератора параллельного возбуждения: 1 – при постепенном нарастании тока; 2 – при внезапном нарастании тока




Внешняя характеристика генератора постоянного тока с последовательным возбуждением




Внешние характеристики генератора смешанного возбуждения


16. Схемы двигателей постоянного тока_




Двигатель независимого возбуждения




Двигатель смешанного возбуждения с «коротким шунтом»




Двигатель параллельного возбуждения



Двигатель смешанного возбуждения с «длинным шунтом»




Двигатель последовательного возбуждения




Двигатель магнитоэлектрического возбуждения

17. Характеристики двигателей постоянного тока




Пусковой реостат в цепи якоря двигателя с параллельным возбуждением




Рабочие характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

Регулировачные характеристики двигателя параллельного возбуждения




Механические характеристики двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением



Зависимость $n=f(I_a)$: 1- машина с параллельным возбуждением; 2- машина со смещанным возбуждением; 3- машина с последовательным возбуждением

18. Характеристики двигателей постоянного тока



Импульсы напряжения и тока, подаваемые на двигатель







Схема регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока с помощью тиристора




Рабочие характеристики двигателя последовательного возбуждения




Механические характеристики двигателя последовательного возбуждения



Механические характеристики двигателя последовательного возбуждения при изменении напряжения




Рабочие характеристики двигателя смешанного возбуждения при согласном включении обмоток возбуждения




Механические характеристики двигателя смешанного возбуждения


19. Трансформатор с трубчатым баком.




20. Элементы конструкции трансформатора

Конструкции магнитопроводов









Стяжка стержней трансформаторов средней мощности:

1 – деревянная планка; 2 – изоляционный цилиндр; 3 – деревянный стержень




Трубчатый охладитель с вентилятором




Расширитель и выхлопная труба трансформатора:

1 – указатель уровня масла;
 2 – труба для свободного обмена воздуха;
 3 – пробка для заливки масла;
 4 – грязеотстойник;
 5 – газовое реле;
 6 – кран для отсоединения расширителя




Ленточные разрезные магнитопроводы





при прямом стыке


при косом стыке




Стяжка стержней трансформаторов большой мощности:

1 — стальная шпилька; 2 — трубка из бакелизированной бумаги; 3 и 5 — шайбы из электротехнического картона; 4 — стальная шайба









Конструкция концентрических обмоток


Обмотки трансформаторов






дисковая


21. Элементы конструкции масляного трансформатора




22. Режимы холостого хода, короткого замыкания и КПД трансформатора




23. Регулирование выходного напряжения в трансформаторах



Ответвления обмоток трехфазного трансформатора



Ответвления обмоток внутри бака



Переключатель ответвлений






Схема переключения обмоток трансформатора с токоограничивающим реактором




Процесс переключения секций трансформатора без разрыва тока нагрузки



Регулирование напряжения с помощью вольтодобавочного трансформатора:

РА – регулировочный автотрансформатор; ПУ – переключающее устройство; ППР – переключатель продольного регулирования; ПТ – трасформатор, включенный последовательно с нагрузкой

24. Схемы и группы соединений трехфазных трансформаторов




25. Образование вращающегося магнитного поля ____ 120° 240° 360° $i_A = 0$ $i_B = 0$ $i_C = 0$ i_B $i_A = 0$ $\alpha = 120^{\circ}$ $\alpha = 240^{\circ}$ $\alpha = 360^{\circ}$ Положения векторов МДС статора в разные промежутки времени волновой диаграммы токов

26. Однослойные обмотки статоров машин переменного тока_

Укладка

лобовых



Распределение пазов статора по фазам






Схема однослойной обмотки статора при Z=24; p=2; q=2









Схема однослойной обмотки статора с расположением лобовых частей в трех плоскостях и разъемном сердечнике статора



Укладка лобовых соединений

27. Однослойные обмотки статоров машин переменного тока




Схема однослойной обмотки статора. Простая шаблонная обмотка






Схема однослойной обмотки статора. Шаблонная обмотка «вразвалку»




Шаблонная обмотка «вразвалку» с концентрическими катушками: 2p=2; z=24; q=4; y=11 (1-12); 9 (2-11); a=1




Шаблонная обмотка с концентрическими катушками: 2p=4; z=24; q=2; y=7(1-8); 5(2-7); a=1

28. Обмотки статоров машин переменного тока_



29. Обмотки статоров машин переменного тока




Волновая обмотка статора







Лобовые части волновой обмотки c дробным q



Трехфазная двухслойная волновая обмотка с дробным q: z=30; 2p=8; q=1 $\frac{1}{4}$ $(q_1=1; q_2=2)$




Двухфазная двухслойная обмотка со сдвигом ЭДС на 90°




Двухслойная однофазная обмотка статора

30. Элементы конструкции синхронных машин.




машины




Явнополюсной ротор:

1 - вал; 2 - контактные кольца;
 3 - обмотки возбуждения;
 4 - наконечники полюсов




Поперечный разрез явнополюсного ротора:

1 - полюс; 2 - встречные клинья хвостового крепления;
3 - изоляционная шайба; 4 - корпусная изоляция полюса; 5 - голый проводник обмотки возбуждения;
6 - витковая изоляция проводников; 7 - стержень демпферной обмотки;
9 - гибкое соединение между сегментами;
10 - стяжная шпилька;
11 - хвост полюса Т-образной формы;
12 - стальная шайба;
13 - межполюсная распорка;
14 - пружина



Явнополюсной ротор синхронной машины большой мощности



Элементы явнополюсного ротора:

1 – стержени; 2 – кольца (сегменты)демиферной обмотки


31. Мощная явнополюсная синхронная машина



Машинный зал ГЭС



Сегмент статора




Гидрогенератор:


- 1 грузонесущая крестовина;
- 2 корпус статора;
- 3 сердечник статора;
- 4 обмотка статора;
- 5 полюс ротора;
- 6 обмотка ротора;
- 7 спица ротора;
- 8 обод ротора

32. Неявнополюсная синхронная машина Неявнополюсной ротор Ротор мощного турбогенератора Турбогенератор: 1 - возбудитель; 2 - корпус; 3 - сердечник статора; 4 – секции водородного охлаждения; 5 – ротор

33. Явнополюсная синхронная машина





Контактная система электромагнитного возбуждения синхронного генератора



Бесконтактная система электромагнитного возбуждения синхронного генератора:

 1 – обмотка возбуждения возбудителя;
 2 – обмотка якоря возбудителя;
 3 – выпрямитель





Принцип самовозбуждения синхронных генераторов:


ПП — полупроводниковый преобразователь; ТТ — трансформатор тока; ТН — трансформатор напряжения; ВТ — трансформатор для питания выпрямителя; СГ — синхронный генератор; ОВ — обмотка возбуждения синхронного генератора; АРВ — автоматический регулятор возбуждения; ТП — тиристорный преобразователь; БЗ — блок защиты

- 1 возбудитель;
- 2 обмотка возбуждения возбудителя;
- 3 контактные кольца;
- 4 щеткодержатели;
- 5 подшипниковые щиты;
- 6 сердечник статора;
- 7- полюсный наконечник;

- 8 станина;
- 9 обмотка статора;
- 10 обмотка возбуждения полюсов ротора;
- 11 остов;
- *12* вал;
- *13* выводы;
- 14 подшипник


34. Характеристики синхронной машины Cmamop $(M_2''+M_0)$ MM'Электромагнитный момент синхронной машины Векторная (двигательный режим) диаграмма при генераторном Перевозбуждение Невозбуждение режиме U-образная характеристика синхронного генератора Генераторный режим Двигательный режим $n_2 = n_1$ P_1 Cmamop M_2 $cos \phi_1$ I_1 $(M_2'+M_0)$ -M'Pomop Векторная Электромагнитный Зависимость $M = f(\theta)$ в генераторном диаграмма при момент синхронной и двигательном режимах двигательном машины режиме (генераторный режим) $P_{\text{BOM}} P_2$ Рабочие характеристики синхронного двигателя


35. Асинхронная машина




- 1 подшипник;
- 2 вал;
- 3 подшипниковый щит;
- 4 коробка выводов;
- 5 сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой;
- 6 сердечник статора с обмоткой;
- 7 корпус;
- 8 кожух вентилятора;
- 9 подшипниковый щит;
- 10 вентилятор;
- 11 подшипник;
- 12 обмотка статора;
- 13 табличка с паспортными данными;
- 14 лапы;
- 15 болт заземления

36. Асинхронная машина и элементы ее конструкции





Обмотка ротора асинхронного двигателя без сердечника



Внешний вид асинхронной машины АН2






Схема вентиляции асинхронного двигателя АН2

37. Асинхронная машина с фазным ротором



38. Пуск в ход асинхронного двигателя



Пуск в ход асинхронного двигателя с фазным ротором







График изменения пускового момента асинхронного двигателя с фазным ротором при четырех ступенях пускового реостата




Прямое включение в сеть



Пуск в ход с помощью трехфазного автотрансформатора AT




Реакторный пуск асинхронного двигателя



Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя переключением обмоток статора со «звезды» на «треугольник»

39. Одноякорный преобразователь_ Двигатель - генератор якорь коллектор контактные кольца

40. Электромашинный усилитель (ЭМУ)






Схема ЭМУ с асинхронным двигателем




Схема ЭМУ с четырьмя обмотками управления




Схема соединения обмоток статора асинхронного двигателя, который приводит во вращение ЭМУ

Оглавление _____

1. Принцип действия генератора постоянного тока	3
2. Принцип действия двигателя постоянного тока	4
3. Элементы конструкции машины постоянного тока	5
4. Элементы конструкции машины постоянного тока	6
5. Петлевые обмотки якоря	7
6. Волновые обмотки якоря	8
7. Сложные обмотки якоря машин постоянного тока. Уравнительные соединения	9
8. Магнитное поле машины постоянного тока	.10
9. Реакция якоря машины постоянного тока	11
10. Искрение на коллекторе электрических машин постоянного тока	.12
11. Коммутация в машинах постоянного тока	.13
12. Улучшение коммутации в машинах постоянного тока	.14
13. Схемы генераторов постоянного тока	.15
14. Характеристики генераторов постоянного тока	.16
15. Характеристики генераторов постоянного тока	.17
16. Схемы двигателей постоянного тока	.18
17. Характеристики двигателей постоянного тока	19
18. Характеристики двигателей постоянного тока	.20
19. Трансформатор с трубчатым баком	.21
20. Элементы конструкции трансформатора	.22
21. Элементы конструкции масляного трансформатора	23
22. Режимы холостого хода, короткого замыкания и КПД трансформатора	.24
23. Регулирование выходного напряжения в трансформаторах	
24. Схемы и группы соединений трехфазных трансформаторов	.26
25. Образование вращающегося магнитного поля	.27
26. Однослойные обмотки статоров машин переменного тока	.28
27. Однослойные обмотки статоров машин переменного тока	.29
28. Обмотки статоров машин переменного тока	.30
29. Обмотки статоров машин переменного тока	
30. Элементы конструкции синхронных машин	32
31. Мощная явнополюсная синхронная машина	33
32. Неявнополюсная синхронная машина	
33. Явнополюсная синхронная машина	35
34. Характеристики синхронной машины	
35. Асинхронная машина	.37
36. Асинхронная машина и элементы ее конструкции	
37. Асинхронная машина с фазным ротором	
38. Пуск в ход асинхронного двигателя	
39. Одноякорный переобразователь	
40. Электромашинный усилитель	.42